

RÉHABILITATION TECHNIQUE DU LYCÉE ISAAC NEWTON À CLICHY (92)

BÂTIMENT ERP : RÉHABILITATION, ACCESSIBILITÉ ET MISE EN CONFORMITÉ SSI

**maître
D'OUVRAGE
LOCALISATION
MISSIONS**


Région Île-de-France
Île-de-France Construction Durable
Région Île-de-France
Plan sanitaire schéma directeur SSI
AR ARCHITECTES, VERDI
BÂTIMENT CŒUR DE FRANCE,
GAYET SSI, Phœnix DB, ACAUDIT
10 000m² env
Plan sanitaire : 400 000€ HT
Schéma directeur : 1 500 000€ HT
Plan sanitaire : Fin des travaux 2021
Schéma directeur : PRO en cours

**maîtrise
D'oeuvre
SURFACE
BUDGET**

CALENDRIER



Cour du lycée



Demie-pension du lycée



Carte de la localisation du lycée Isaac Newton



Escalier du lycée



Façade du bâtiment Kléber du lycée

Le lycée Isaac Newton doit satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires, ainsi trois missions de réhabilitation et remise aux normes sont nécessaires. Le schéma directeur consiste en une remise en conformité du système sécurité incendie du lycée. Le plan sanitaire a pour but de mettre aux normes l'ensemble des sanitaires du lycée. Enfin une dernière mission pour satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'accessibilité des personnes handicapées : mise aux normes des sanitaires, des escaliers, des ascenseurs, création d'espaces d'attente sécurisés.

